

Sirkan koulu

Esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Osoite: Ounasjoentie 23

Sirkan koulun pihan yhteydessä on parkkialue, johon mahtuu pysäköimään hyvin. Saattoliikenne voi jättää myös aivan pääsisäänkäynnin eteen, sillä piha on hyvin tasainen.



Sisäänkäynti

Pääsisäänkäynti (1. kerros): Sisäänkäynti on katoksessa ja se erottuu hyvin tummuuskontrastina. Oven edusta on tasainen. Kynnys on korkea mutta luiskattu. Käsin avattavan ulko-oven vapaa kulkuleveys on 820mm. Tuulikaappi on tilava.

Liikuntasalin sisäänkäynti (1. kerros): Liikuntasalin sisäänkäynti on erityisesti iltakäyttäjien käytössä. Sisäänkäynti ei ole esteetön, sillä ovelle on useampi kynnys ja oven edustan tasanne ei ole riittävän iso apuvälineelle. Lähin esteetön sisäänkäynti ja kulku liikuntasaliin on pääsisäänkäynnin kautta.

Laajennusosan sisäänkäynti (0. kerros): Sisäänkäynti on katoksessa ja erottuu hyvin taustasta. Sisäänkäynnin edusta on tasainen. Kynnys ulko-ovella on kaksiosainen ja noin 400mm korkea.



Sisääntulo ja kulkeminen kohteessa

Pääsisääntuloon edessä on suoraan kulku liikuntasaliin, vasemmalla puolella ruokala ja oikealla puolella käytävä luokkiin. Oikealla olevalla käytävällä on portaat ja hissi toiseen kerrokseen sekä esteetön wc. Portaissa on avoaskelmat ja käsijohde. Hissi on pystyhissi, jossa käyttöpainiketta täytyy painaa koko matkan ajan.

Liikuntasalin pääovella aulassa on korkea kynnyks. Esteetön kulku löytyy liikuntasalin vasemmalla puolella olevalta käytävältä heti kulman takaa.



Esteetön wc

Esteetön wc löytyy pääsisääntuloon yhteydestä, aulan oikealta puolelta. Vessassa on tilaa istuimen oikealla puolella edestä katsottuna siirtyä istuimelle. Istuimen vasemmalla puolella on seinä. Vessassa on kalusteista

vapaata tilaa noin 1100x1200mm. Seinässä on käsisuihku, mutta siihen ei yllä istuimelta. Istuimessa on lattiakiinnitteiset käsituet.

2. kerroksessa ei ole esteetöntä wc:tä.



Liikuntasali

Liikuntasalin pääovella aulassa on korkea kynnys, joka on merkitty huomioteipillä. Esteetön kulku saliin kulkee vasemmalta ruokalan ohi käytävältä kulman takaa.

Liikuntasalin seinät ja lattia erottuvat hyvin tummuuskontrasteina. Salin päädyssä on korkea esiintymislava, jonne kulku tapahtuu portaita pitkin lavan vasemmalta puolelta. Portaaton kulkua lavalle ei ole. Portaissa on kontrastiraidat.

Salin viereiseltä käytävältä on kulku pukuhuoneisiin. Käytävä sekä pukuhuoneiden oviaukot ovat kapeita. Pukuhuoneissa on penkit ja vaatekoukut tavaroiden ja vaatteiden säilytystä varten.



Luokkahuoneet

Luokkahuoneiden ovet erottuvat hyvin käytävien seinistä ja ovat kevyitä avata. Luokkahuoneet ovat valoisia ja pääsääntöisesti tilavia. Kalusteet ovat siirrettäviä. Luokan eteen pääsee myös apuvälineellä.



Ruokala

Ruokala sijaitsee pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella. Tila on hieman hämärä ja kalusteet ovat lähes saman tummuisia kuin lattia.

Noutopöytä sekä astioiden palautus ovat esteettömällä korkeudella ja niiden tasojen alla on vapaata polvitilaa. Ruokalan kalusteet ovat siirrettäviä. Kaikissa tuoleissa on selkänojat. Pöytien ääreen pääsee hyvin myös apuvälineellä.

