

Muksulan päiväkoti

Esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Osoite: Havutie 2

Päiväkodin pihan ulkopuolella on iso parkkialue, johon auton voi jättää saattoliikenteen ajaksi. Erillisiä esteettömiä parkkipaikkoja ei ole. Päiväkodin pihaan kuljetaan portin kautta. Portin edustalla on lumesta aiheutuvaa kaltevuutta. Kulkuväylät sisäänkäynneille ovat tasaisia. Pihassa ei ole opasteita.



1 Pihaan kuljetaan portin kautta. Kulkuväylät ovat selkeitä, mutta osalla kulkuväylistä on sivuttaiskaltevuutta.

Sisäänkäynti

Päiväkodissa on yhteensä 4 asiakaskäytössä olevaa sisäänkäyntiä, joista 3 lasten ryhmien käytössä ja yksi pääsisäänkäynti.

Ryhmien sisäänkäynnit ovat katosten alla. Osassa kulkureittejä sisäänkäynnille on lumesta aiheutuvaa merkittävää sivuttaiskaltevuutta. Ovet eivät erotu seinästä kovin hyvin. Ovien kynnykset ovat korkeat, ulkopuolella noin 90mm ja sisäpuolella 30mm. Ovet ovat tarpeeksi leveitä.

Kulkureitillä pääsisäänkäynnille on varottava oikealla puolella olevaa pudotusta. Ovi ei erotu seinästä kovin hyvin. Oven kynnyks on korkea, ulkopuolella noin 60mm ja sisäpuolella 30mm. Ovi on tarpeeksi leveää.



2 Pääsisäänkäynnillä on varottava suojaamatonta tasoeroa. Ryhmien sisäänkäynnit ovat katoksissa ja tasaisia. Ovilla on erittäin korkeat kynnykset.

Sisääntulo ja kulkeminen kohteessa

Ryhmien sisäänkäynnit aukeavat eteiseen, jossa lapsen voi kuitata saapuneeksi Daisy-laitteeseen. Laitteet ovat korkealla. Eteisen jälkeen kuljetaan aulaan, josta on kulku lasten vessoihin, leikkitiloihin ja makuutiloihin.


Pääsisäänkäynti aukeaa käytävälle, jonka edessä on lasten päiväsal, vasemmalla puolella esteetön wc ja keittiö sekä käytävällä oikealla henkilökunnan taukotila.



3 Eteinen on tarpeeksi tilava. Lasten naulakot ovat hieman korkealla

Lasten tilat

Ryhmätilat, makuutilat ja päiväsalit ovat valoisia, avaria ja helposti hahmotettavia. Kaikki kalusteet ovat siirrettäviä. Päiväsalissa on portaikko parvelle. Portaiden käsijohteet loppuvat liian aikaisin eikä kahdella alimmalla askelmalla ole käsijohdetta lainkaan.



4 Tilat ovat valoisia ja tilavia. Päiväsalin portaikosta puuttuu käsijohde alimmilta askelmilta.

Esteetön wc

Esteetön wc sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä käytävällä vasemmalla puolella. Vessassa on paljon irtotavaraa. Tila ei hahmotu kovin hyvin kontrastien tai valaistuksen avulla. Wc-istuimessa ei ole käsitukia. Käsienpesualtaan alle pääsee hyvin myös pyörätuolilla ja saippuat ja käsipyyhkeet ovat käden ulottuvilla. Tilassa ei ole hälytysjärjestelmää.



5 Esteettömässä vessassa ei ole kovin paljon tilaa.