

# Pikkumettän päiväkoti

## Esteettömyyskuvaus

### Saapuminen

Osoite: Havutie 4

Päiväkodin pihan ulkopuolella on iso parkkialue, johon auton voi jättää saattoliikenteen ajaksi. Erillisiä esteettömiä parkkipaikkoja ei ole. Päiväkodin pihaan kuljetaan portin kautta. Portin edusta on tasainen ja portti on helppo avata etenkin ulkopuolelta. Kulkuväylät sisäänkäynneille ovat tasaisia. Pihassa ei ole opasteita.



1 Pihaan kuljetaan portin kautta. Kulkuväylät ovat selkeitä.

### Sisäänkäynti

Päiväkodissa on yhteensä 6 asiakaskäytössä olevaa sisäänkäyntiä, joista 5 lasten ryhmien käytössä ja yksi vierassisäänkäynti.

Ryhmien sisäänkäynnit ovat katosten alla. Ovien vapaa kulkuaukko on 740mm, mutta oven viereisen vasikan saa avattua, jolloin kulkuaukon leveys on riittävä. Ovet ovat painavia. Ovissa ei ole kynnyksiä. Ovet ovat värikkäitä ja erottuvat värin puolesta seinistä hyvin, mutta kontrastiero ei ole kovin selkeä.

Kulkureitti vierassisäänkäynnille on jyrkkä (jopa 12%). Ovi hahmottuu hyvin seinästä. Oven vapaa kulkuaukko on 740mm, mutta vasikan auki ollessa riittävä. Ovi on painava. Ovesa ei ole kynnystä.



2 Ryhmien sisäänkäynnit ovat katoksissa ja tasaisia. Vierassisäänkäynnin kulkuväylä on kalteva

## Sisääntulo ja kulkeminen kohteessa

Ryhmien sisäänkäynnit aukeavat eteiseen, jossa lapsen voi kuitata saapuneeksi Daisy-laitteeseen. Laitteet ovat korkealla. Eteisen jälkeen kuljetaan aulaan, josta on kulku lasten vessoihin, leikkitiloihin ja makuutiloihin.

Vierassisäänkäynti aukeaa aulaan, jonka oikealla puolella on lasten päiväsalin, vasemmalla puolella päiväkodin johtajan huone sekä käytävällä vasemmalla esteetön wc.



3 Sisääntuloauala on selkeä. Lasten naulakot ovat hieman korkealla

## Lasten tilat

Ryhmätilat, makuutilat ja päiväsalit ovat valoisia, avaria ja helposti hahmotettavia. Kaikki kalusteet ovat siirrettäviä.



4 Päiväsali on valoisa ja hahmottuu hyvin. Ryhmätilat ovat tilavia

## Esteetön wc

Esteetön wc sijaitsee vierassisäänkäynnin yhteydessä. Tilassa on automaattinen valaistus, joka toimii liiketunnistimella. Tila erottuu hyvin tummuuskontrastien avulla. Wc-istuimen oikealla puolella on tilaa siirtymään istuimelle, vasemmalla puolella on seinä. Käsituet on kiinnitetty istuimeen. Käsienspesualtaan alle pääsee hyvin myös pyörätuolilla ja saippuat ja käsipyyhkeet ovat käden ulottuvilla. Tilassa on toimiva hälytysjärjestelmä.



5 Wc-istuimelle mahtuu siirtymään oikealta puolelta. Käsienspesualtaan alle mahtuu hyvin