

Mäntymajan päiväkoti

Esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Osoite: Levin Ympäristie 1

Päiväkodin pihan ulkopuolella on parkkialue, johon auton voi jättää saattoliikenteen ajaksi. Erillisiä esteettömiä parkkipaikkoja ei ole. Päiväkodin pihaan kuljetaan portin kautta. Portin lukitusmekanismi on korkealla (1550mm) Kulkuväylät sisäänkäynneille ovat tasaisia. Pihassa ei ole opasteita.



1 Pihaan kuljetaan portin kautta. Portin mekanismi on korkealla

Sisäänkäynnit

Päiväkodissa on yhteensä 3 asiakaskäytössä olevaa sisäänkäyntiä, joista 3 lasten ryhmien käytössä ja yksi pääsisäänkäynti.

Kaikki sisäänkäynnit ovat katosten alla. Pääsisäänkäynti on luiskattu, mutta luiska on kapea ja se päättyy oveen eikä oven edessä näin ole tasannetta. Ovea on vaikea avata apuvälineen kanssa.

Molempien lasten ryhmien sisäänkäyntien edusta on tasainen. Perhosten tasanteelle johtaa erittäin jyrkkä (19%) luiska, jossa ei ole käsijohteita. Peukaloisten sisäänkäynnille on tasoero, joka on pienimillään 40mm. Ryhmien ulko-ovissa on yli 50mm kynnykset.



2 Ryhmien sisäänkäynnit ovat katoksissa ja tasaisia. Kynnykset ovat korkeita. Luiska Perhosten sisäänkäynnille on lyhyt mutta erittäin jyrkkä

Sisäntulo ja kulkeminen kohteessa

Ryhmien sisäänkäynnit aukeavat eteiseen, jossa lapsen voi kuitata saapuneeksi Daisy-laitteeseen. Laitteet ovat korkealla. Eteiset ovat melko pimeitä. Eteisen jälkeen kuljetaan aulaan, josta on kulku lasten vessoihin, leikkutiloihin ja makuutiloihin.

Pääsisäänkäynti aukeaa aulaan. Suoraan sisäntulon edessä on päiväkodin toimisto. Aulan vasemmalla puolella käytävä johtaa henkilökunnan sosiaalityötiloihin sekä lasten ryhmätiloihin. Esteetön wc löytyy vasemman puolen ryhmän (Perhosten) wc-tiloista. Aulan oikealla puolella käytävällä on lasten päiväsalin sekä toinen lasten ryhmätiloista.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä eikä päiväkodin sisällä ole tasoeroja eikä yli 20mm korkeita kynnyksiä. Käytävällä olevat palo-ovet ovat painavia ja niiden avaaminen on vaikeaa apuvälineen kanssa.



3 Lasten sisäänkäynnit johtavat aulaan

Lasten tilat

Ryhmätilat, makuutilat ja päiväsalit ovat valoisia, avaria ja helposti hahmotettavia. Kaikki kalusteet ovat siirrettäviä.



4 Ryhmätilat ovat tilavia.

Esteetön wc

Esteetön wc sijaitsee Perhosten ryhmätiloissa muiden wc-tilojen yhteydessä. Tilassa on automaattinen valaistus, joka toimii liiketunnistimella. Tilan kontrastierot ovat selkeät seinän ja lattian välillä. Ovi wc-tilaan on kevyt, mutta ovesa ei ole lankavedintä. Vapaa kääntymistila vessassa on noin 1300x1200mm. Wc-istuimelle pääsee siirtymään istuimen vasemmalta puolelta, oikealla puolella on seinä. Wc-istuimen käsituet ovat tukevat. Tilassa ei ole hälytysjärjestelmää.



5 Esteettömän wc:n käsituet ovat tukevat